

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mairesse Juliette
34 allée de la centieme maison
59650 Villeneuve-D'Ascq
0659358464

Fiche de contrôle suite à l'intervention 3692 (Entretien)

Modèle et marque d'appareil : cmg.

Fait par Olivier Liberge.

Contrôle de combustion

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1 Qualité de combustion | Bon |
| 2 Humidité sur arrivée d'air | Bon |
| 3 Humidité du pellet | Bon |
| 4 Excès d'air | Bon |
| 5 Manque d'air | Bon |
| 6 Qualité de réglage de combustion | Bon |
| 7 Utilisation excessive du p1 | Bon |

Contrôle des condensats

| | |
|--------------------------------|-------|
| 8 Cendre chambre de combustion | Bon |
| 9 Cendre échangeur | Bon |
| 10 Cendre moteur fumée | Bon |
| 11 Cendre conduit | Moyen |
| 12 Bistrage conduit | Moyen |
| 13 Présence condensat | Moyen |

Contrôle des conduits

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 14 Ecart aux feux | Bon |
| 15 Fixation conduits | Moyen |
| 16 Présence chapeau extérieur | Bon |
| 17 Etat des joints | Moyen |
| 18 Etats généraux des tubages | Moyen |
| 19 Connexion appareil conduit | Moyen |
| 20 Connexion appareil arrivée d'air | Bon |

Contrôle des composants

| | |
|---------------------------|-------|
| 21 Bougie d'allumage | Bon |
| 22 Brazero / bruleur | Bon |
| 23 Joints de porte | Moyen |
| 24 Joints moteur de fumée | Bon |

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

| | |
|---|-----|
| 25 Joints conduits | Bon |
| 26 Joints trappe d'accès échangeur | Bon |
| 27 Joints vis sens fin | Bon |
| 28 Joints échangeur | Bon |
| 29 Presostat sécurité | Bon |
| 30 Tuyau souple | Bon |
| 31 Mamelon de raccord tuyau | Bon |
| 32 Sonde fumée | HS |
| 33 Joints Sonde de fumée | Bon |
| 34 Debimetre | NC |
| 35 Sonde d'ambiance | Bon |
| 36 Sonde température réservoir | Bon |
| 37 Groupe sécurité surchauffe réservoir | Bon |
| 38 Groupe sécurité surchauffe eau | NC |
| 39 Silent bloc moteur fumée | Bon |
| 40 Silent bloc moteur vis sens fin | Bon |
| 41 Silent bloc moteur tangentiel | Bon |
| 42 Silent bloc moteur Canalisable | NC |
| 43 Moteur fumée | Bon |
| 44 Encodeur moteur fumée | Bon |
| 45 Moteur façade principale | NC |
| 46 Moteur façade gauche | NC |
| 47 Moteur façade droit | NC |
| 48 Moteur canalisable 1 | NC |
| 49 Moteur canalisable 2 | NC |
| 50 Circulateur d'eau | NC |
| 51 Vis sans fin | Bon |
| 52 Ecluse | NC |
| 53 Motoréducteur | Bon |
| 54 Encodeur vis sans fin | Bon |
| 55 Groupe électrique | Bon |
| 56 Carte mère | Bon |
| 57 Pile carte mère | Bon |
| 58 Cablâges | Bon |
| 59 Ecran | Bon |
| 60 Tresse électrique | Bon |
| 61 Télécommande | Bon |
| 62 Porte | Bon |
| 63 Gonds de porte | Bon |
| 64 Vis fixation vitre | Bon |
| 65 Vitre | Bon |
| 66 Joints vitre | Bon |
| 67 Poignée | Bon |
| 68 Vis fixation Poignée | Bon |
| 69 Capteur contact porte | NC |
| 70 Capteur contact d'accès réservoir | NC |

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

| | |
|-------------------------------|----|
| 71 Capteur niveau de granulés | NC |
|-------------------------------|----|

Contrôle des fonctionnalités

| | |
|-------------------------|-----|
| 72 Allumage | Bon |
| 73 Sécurité dépression | Bon |
| 74 Lecture températures | Bon |
| 75 Debimètre | NC |
| 76 Stand by | Bon |
| 77 Extinction | Bon |

Signature du représentant de l'entreprise

